UAB GeoBaltic
Savanorių 11A-76, Vilnius LT-03116
Įmonės kodas 300046748
Telefonas: 8 699 54953;
Svetainė: www.geobaltic.lt

TERITORIJOS ESANČIOS RINKTINĖS G. 1, VILNIUJE GEOFIZINIAI TYRIMAI GEORADARU

ATASKAITA

UŽSAKOVAS: VĮ TURTO BANKAS

VYKDYTOJAS: UAB „GEOBALTIC“

VILNIUS 2016

TURINYS

ĮVADAS..... 3

TYRIMO METODIKA.....4

DARBŲ APIMTIS..... 6

1944 M. KARTOGRAFINĖ INFORMACIJA RYTINĖS ĢYDŲ KAPINIŲ RIBOS NUSTATYMUI.....8

3D TYRIMŲ GEORADARU REZULTATAI..... 10

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS..... 20

ĮVADAS

Tyrimai georadaru buvo atliekami, vykdant AB Turto bankas užsakymą, pagal kurį buvo bei ti ištirti ploteliai (apie 1600 m^2) dėl tus nuo sporto rūmų pastato ten, kur dabar planuojami nauji statybos darbai, siekiant sporto rūmus rekonstruoti į konferencijų centrą.

Pagal istorinius duomenis tiriamasis plotas turėtų dalinai dengti dabartinių sporto rūmų apylinkėse buvusių žydų kapinių teritorijos segmentus. Atsižvelgiant į tai, pagrindinių tyrimų tikslu buvo galimų kapavietės liekanų aptikimas ir/ar buvusios kapinių ribos lokalizavimas georadaro anomalijų žemėlapiuose.

Tyrimai buvo atliekami georadaru, taikant 3D metodiką ir pateikiant tyrimų rezultatus plokštuminiuose georadaro anomalijų pjūviuose. Specialiu žydų bendruomenės atstovo užsakymu papildomai visi tiriamieji plotai buvo padengti lygiagretės 45º azimuto 2D profilių tinklu. Lauko tyrimus, duomenų apdorojimą ir interpretaciją atliko UAB „Geobaltic specialistai“. Tyrimai buvo atliekami 2016 m. vasario 8-19 dienomis.

TYRIMO METODIKA

Georadaro veikimo principas paremtas elektromagnetiniÔ bangÔ atspindÄiu Ï siÔstuvu siunÄiama elektromagnetinÃ banga, kuri sklinda gruntu ir yra atspindima nuo ribÔ, pasiÄyminÄiÔ skirtingomis elektrinÃmis savybÃmis. Atsispindäjñs signalas yra fiksuojamas georadaro antenoje ir registruojamas neÄiojamajame kompiuteryje.

Georadaro prasiskverbimo gylis priklauso nuo jo naudojamo elektromagnetiniÔ bangÔ virpesiÔ daÄnio ir nuo gruntÔ elektriniÔ savybiÔ. DidÃjant daÄniui gerÃja georadaro skiriamoji geba, bet maÄÃja prasiskverbimo gylis, o didÃjant grunto elektriniam laidumui, didÃja elektromagnetinio lauko energijos iÄsklaidymas (sugÃrimas) jame, dÃl ko prasiskverbimo gylis irgi sumaÄÃja. Taigi smÃlyje ir Ävyre, kuriÔ varÄos, palyginti su priemoliais ir moliais, didelÃs, prasiskverbimo gylis gali siekti 15-20 metrÔ, o pastaruosiuose gali siekti vos keletÑdeÄimÄiÔ centimetrÔ.

PaprasÄiausias georadaro naudojimo atvejis Ï matavimas viename taÄke, kai nejudantis georadaro siÔstuvas iÄspinduliuoja trumpÑ aukÄto daÄnio signalÑ ir dalis jo energijos sklindanÄios gilyn, priklausomai nuo jo kelyje pasitaikanÄiÔ objektÔ elektriniÔ savybiÔ, yra atspindima, o kita dalis sklinda toliau gilyn ir taip procesas kartojasi toliau. Georadaro imtuve kas labai maÄÑ laiko tarpÑ (0,2 ns) registruojamas atspindÃtosios elektromagnetinÃs energijos dalies amplitudÃs kitimas, ir taip gaunama elektromagnetinÃs energijos amplitudÃs priklausomybÃ nuo laiko, vadinamoji trasa (1.a. pav.).

Georadaro antenai slenkant ÄemÃs pavirÄiumi, bei registruojant trasas norimais atstumo intervalais, gaunamas profilis Ï t.y. 2D atspindÃtos elektromagnetinÃs energijos priklausomybÃ nuo laiko (1.b. pav.).

Toliau pleÄiant tyrimus ir rikiuojant profilius vienÑ prie kito, gauname atitinkamÑ plotÑ padengtÑ taÄkiniais matavimais (trasomis). Äiuo atveju gauname trimatÄ DäZ atspindÄio amplitudÄiÔ masyvÑ Ï 3D kubÑ (1.c. pav.).

Pagrindinis 3D tyrimÔ georadaru privalumas Ï galimybÃ analizuoti atspindÄio amplitudÄiÔ pasiskirstymÑ ne tik profiliuose, bet ir plokÄtuminiuose pjÎviuose (1d. pav.), kuriuose gauname informacijÑ apie aptikto objekto geometrijÑ, kas itin svarbu tiriant DäZ rius archeologinius objektus tokius, kaip sienÔ liekanos, pamatai, kapavietÃs, vandentiekio sistemos ir kt.

Atliekant 3D lauko darbus, svarbu teisingai parinkti darbinius parametrus, tarp kuriÔ svarbiausi yra georadaro naudojamas daÄnis ir atstumas tarp taÄkiniÔ matavimÔ (trasÔ). Georadaro daÄnis

apsprendģia vertikaliŃŃ skiriamŃŃ gebŃ kuri gali kisti nuo keliÔ centimetrÔ (esant 2GHz daģniui) iki keleto metrÔ (100 MHz). Tuo tarpu atstumas tarp trasÔ turi bÎti parinktas taip, kad nebÎtÔ Ąpraģiopsotiñ norimi iģskirti objektai. Akivaizdu, kad tiriant metrinãmis bangomis neverta rinkti duomenÔkas kelis centimetrus ir atvirkģiai.



1 pav. Tyrimų georadaru metodika: a) taškinis matavimas; b) profiliniai (2D) tyrimai; c) erdviniai (3D) tyrimai; d) 3D tyrimų masyvo vaizdavimas ir plokštuminis pjūvis.

DARBŲ APIMTIS

3D tyrimai

3D tyrimai georadaru atlikti sporto prieigose ploteliuose, esanèiuose DÞytus nuo sporto rÎmÔ pastato (2 pav.). Tyrimai buvo atliekami atsiģvelgiant DÞ pavirģiaus ypatumus ten, kur buvo galima iģ principo prieiti su prietaisu ir atlikti matavimus. Atsiģvelgiant DÞ tiriamasis plotas buvo suskirstytas DÞ segmentÔ: A, B, C, D, E, F1-F4, G (2 pav.):

- Segmentai A, B, C, D, E dengã dabar esanèiÔ garaģÔ pavirģiÔ, kurie padengti betonine danga,
- Segmentai F1-F4 iģdãstyti asfaltuotoje aikģtelãje, esanèioje ģalia garaģÔ, DÞ vakarus nuo jÔ
- Ģiaurinis segmentas G dengã asfalto plytelãmis iģklotÑ pavirģiÔ

2 pav. 3D tyrimų plotai ant šiuolaikinės aerofotonuotraukos

Darbai atlikti naudojant 500 MHz dažnio antenĄ registruojant trasas profilyje 5 cm intervalu. Atstumai tarp profiliÔ lygĪ s 30 cm. TyrimÔ duomenys apdoroti ir sukrauti DžalutinDŽD duomenÔ masyvĄ kurio duomenÔ tankis: 5cm x 30cm lateralia kryptimi ir apie 1 cm - vertikalia. Viso tyrimais padengtas 1,24 ha plotas

Papildomi 2D tyrimai, orientuojant profilius 45º azimutu

Specialiu ţydÔ bendruomenās uţsakymu tie patys, aukţiau apraţyti tiriamieji plotai buvo padengti 45º azimuto 2D profiliÔ tinklu, tarp kuriÔ atstumas 50 cm. Darbai atlikti naudojant 500 MHz dažnio antenĄ registruojant trasas profilyje 5 cm intervalu. Iţ viso atlikti tyrimai 182 profiliuose (3 pav.). UţregistruotiGeoradaro pjĪ viai priduoti uţsakovams skaitmeninājelaikmenoje SEG-Y formatu, kiekvieno profilio pradţios ir galo koordinatās LKS-94 koordinaļ iÔ projekcijoje pateiktos papildomai pridātoje Excel lentelāje.

3 pav. 45º azimuto 2D profiliai ant šiuolaikinės aerofotonuotraukos

1944 M. KARTOGRAFINĖ INFORMACIJA RYTINĖS ŽYDŲ KAPINIŲ RIBOS NUSTATYMUI

TurbÎt tiksliausia iki ģiol esanti kartografinā informacija, kurioje stebima rytinā buvusiÔ ģydÔ kapiniÔ riba yra 1944 m. vokieļiÔ karo aviacijos daryta Vilniaus miesto aerofoto nuotrauka. Tyrimui aktualus ģios nuotraukos segmentas suprojektuotas ant ģiuolaikinās Vilniaus centro aerofotonuotraukos ir pateiktas 4 pav. Nuotraukoje gerai stebima tiek rytinā ģydÔ kapiniÔ riba, tiek ir buvusioje pietinājeÔ kapiniÔ dalyje ĮrZrta rusÔ caro tvirtovā.

4 pav. 1944 metais darytos nuotraukos projekcija ant šiuolaikinės aerofotonuotraukos

Rytinā 1944 m. stebima kapiniÔ riba vektorizuota (raudona punktyrinā linija) ir perkelta ant ģiuolaikinās Vilniaus nuotraukos, kur taip pat suprojektuoti tyrimÔ georadaru plotai. Kaip matome, buvusiŃ kapiniÔ ribŃ galātÔ fiksuoti kertami F4 ir G segmentÔ georadaro anomalijÔ

ģemãlapiai. Aiģku tik tuo atveju jeigu ģiuose plotuose nuo to laiko statybos darbais nebuvo suardytas gruntas

5 pav. Rytinė žydų kapinių riba (raudona punktyrinė linija) ant 1944 metais darytos nuotraukos (kairėje) ir šiuolaikinės nuotraukos(dešinėje)

3D TYRIMŲ GEORADARU REZULTATAI

3D tyrimÔ rezultatai pateikti skirtingÔ gyliÔ (15 cm, 50 cm 100 cm ir 150 cm gylio nuo ģemās pavirģiaus) plokģtuminiuose georadaro anomalijÔ pjÎviuose. VisÔ tiriamÔjÔ ploteliÔ plokģtuminiai pjÎviai buvo suprojektuoti ant aerofoto bei topo nuotraukÔ ir pateikti 6-13 pav. Minātuose paveiksluose igskiriamos chearakteringiausios anomalijos, kurios detaliau apraģytos tekste. Raudona punktyrine linija visuose pjÎviuose pavaizduota kapiniÔ riba, stebima 1944 metÔ nuotraukoje.

A, B, C, D ir E segmentai garažuose

Garaģuose tyrimai buvo atlikti ant betoninās dangos, kuri vietomis buvo paģeista. E segmente buvo igkasta kvadrato formos archeologinā perkasa, A segmente aptinkama staļiakampā duobā, kuri buvo uģdengta, atliekant tyrimus. Abu ģie objektai akivaizdģiai stebimi pavirģiniame 15 cm gylio radaro anomalijÔ pjÎvyje (6-7 pav.). Giliau 50 cm gylyje stebimos kelios ryģkesnās linijinās anomalijos D ir B segmentuose (8-9 pav.).

ĭdomiausia garaģuose stebima anomalija aptinkama 1 m gylio pjÎvyje. Tai yra staļiakampio formos 7 m x 9 m dydģio anomalija, esanti po D ir E garaģais (10-11 pav.). GalbÎt ģi anomalija galātÔ bÎti siejama su buvusio pastato liekanomis ar pamatais. Staļiakampio viduryje aptinkama ne visai taisyklingos formos anomalija, kuri taip pat patenka tiek DZ, tiek DZ segmentus.

F1 – F4 segmentai asfaltuotoje aikštelėje

Aikģtelās pavirģiniame 15 cm gylio pjÎvyje stebima didelā netaisyklinga anomalija pietinājе dalyje (F4), kur matomai aptinkamas komunikacijÔ mazgas, kŃ patvirtina ir pavirģiuje matomi kanalizacijos ģuliniÔ dangļiai. Ģiaurinājе dalyje (F2) stebima duobās formos anomalija, kurios skersmuo siekia 2 metrus ï tai turbÎt vienintelā visame tyrimÔ plote aptikta anomalija, kuri pagal savo formŃ ir dydDZ galātÔ atitikti kapavietņ (6-7 pav.), taļiau atsiģvelgiant DZ ai kad ģalia ģios anomalijos giliau aptinkamos komunikacijos, labiau tikātinas technogeninā ģios anomalijos kilmā.

50 cm gylio plokģtuminiame pjÎvyje matoma riba, einanti ĢV-PR kryptimi ir skirianti skirtingu atspindģio intensyvumu pasiģyminļius gruntus ï ģi riba galātÔ atitikti ir buvusiŃ kapiniÔ ribŃ kuri pagal 1944 m. aerofotonuotraukos duomenis praeina visai greta stebimos linijos, taļiau labiau tikātina technogeninā ģios ribos kilmā, nes ji beveik atitinka ģemiau stebimŃ poģeminās

komunikacijos anomalijos padãtDŽPaļiame pietvakariniame ploto kampe (F4) stebima anomalija, kuri pagal savo pobĪdDžanaģi DžZoģeminãs ertmãs sukeltŃanomalijŃ(8-9 pav.).

1 m gylyje itin ryģkiai iģsiskiria linijinã ĠV-PR krypties anomalija (F3, F4), puikiai sutampanti su toponuotraukoje pavaizduota poģeminiÔ komunikacijÔ trŃsa. Vis dar stebima poģeminãs ertmãs tipo anomalija PR ploto kampe (10-11 pav.)

1,5 m gylyje stebima tiesinã apie 1 m ploļio anomalija einanti per visus segmentus Ġ-P kryptimi. Labiausiai tikãtina, kad tai taip pat poģeminiÔkomunikacijÔsukelta anomalija, nors ji itin ryģkiai stebima ģiaurinãje dalyje, nors ģioje vietoje toponuotraukoje ji nãra paģymãta (12-13 pav.).

G segmentas ant šaligatvio plytelių

Ġiame segmente ģemãs pavirģius yra aukģ iau, negu prieģ tai apraģytÔtirtÔplotai. Todãl tikãtina, kad ģiame plote yra didesnis supilto grunto sluoksnio storis. SkirtingÔ gyliÔ georadaro plokģtuminiuose pjĪviuose nematome jokiÔtaisyklingÔformÔanomalijÔ, kas byloja apie piltinio grunto dominavimŃģiame segmente.

6 pav. Georadaro anomalijos 15 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės aerofotonuotraukos (raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)



7 pav. Georadaro anomalijos 15 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės toponuotraukos (raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)

8 pav. Georadaro anomalijos 50 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės aerofotonuotraukos (raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)

9 pav. Georadaro anomalijos 50 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės toponuotraukos (raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)



10 pav. Georadaro anomalijos 100 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės aerofotonuotraukos (raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)



11 pav. Georadaro anomalijos 100 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės toponuotraukos (raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)

12 pav. Georadaro anomalijos 150 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės aerofotonuotraukos (raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)



13 pav. Georadaro anomalijos 150 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės toponuotraukos (raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Visuose tyrimÔplotuose dominuoja piltas/judintas gruntas, kŃpatvirtina plokġtuminiuose pjÎviuose stebima DŻiriÔ poġeminiÔ komunikacijÔ gausa bei pjÎviuose neaptinkamos natÎraliam gruntui bÎdingos anomalijos
2. Vienintelė tyrimais aptikta anomalija, kuri savo dydġiu ir forma galėtÔbÎti siejama su kapaviete aptikta ĠV segmento F2 dalyje, taļiau prie pat ġios anomalijos giliau aptinkama komunikacijos trŃsa (apie 1,5 m gylyje) suteikia daugiau pagrindo interpretuoti ġiŃ anomalijŃ kaip technogeninės kilmės
3. Rytinė kapiniÔ riba, stebima 1944 metÔ vokieļiÔ aviacijos aerofoto nuotraukoje, buvo perkelta ant ġiuolaikinio plano. Ġi riba praeina per tiriamojo ploto F4, F3 ir G segmentus. G segmente nėra stebimos jokios anomalijos, kurios galėtÔatitikti minėtŃribŃ F4 ir F3 segmentuose stebima riba, skirianti skirtingu atspindġio intensyvumu pasiġyminļius gruntus. Ji praeina visai greta suprojektuotos kapiniÔ ribos, taļiau labiau tikėtina technogeninė ġios ribos kilmė, nes ji beveik atitinka ġemiau, 1 m gylyje, stebimŃ poġeminės komunikacijos anomalijos padėtDZ
4. Jeigu ir toliau iġliks aktualus kapiniÔ ribos lokalizavimo klausimas, rekomenduotumėm 3D tyrimus georadaru planuoti PR kapiniÔ dalyje, kur statybos/kasimo darbai buvo maġiau intensyvÎs (ġiÎr.ġemiau)